


Технологии соединения уплотнительных профилей


Склеивание [G]

- соединение профилей в виде рамок или уплотнительных колец
- экономичный способ соединения профилей с сохранением требуемой прочности и долговечность соединения



Вулканизация [V]

- процесс вулканизации с использованием пленки, которая гарантирует прочное и долговечное соединение
- укрепление концов профилей через вулканизацию пленки



Литье под давлением [M]

- прочный способ соединения
- соединение двух разных частей через литье под давлением
- высокая степень герметичности в местах соединения

