


### Technologie łączenia profili uszczelniających


#### Klejenie [G]

- łączenie profili w kształt ramek lub oringów
- ekonomiczna metoda łączenia profili przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości i trwałości połączenia



#### Wulkanizacja [V]

- proces wulkanizacji przy użyciu folii zapewniającej trwałe i wytrzymałe połączenie
- wzmocnienie końców profili poprzez wulkanizację folii



#### Formowanie wtryskowe [M]

- trwała metoda łączenia
- połączenie dwóch różnych odcinków poprzez formowanie wtryskowe
- wysoki stopień szczelności na łączeniach

